

KULJETTAJAPEREHDYTYS



TEHDASALUEELLA VAADITTAVA SUOJAVARUSTUS
SAFETY EQUIPMENT REQUIRED IN THE FACTORY AREA
PÅ FABRIKSOMRÅDET KRÄVS FÖLJANDE SKYDDSUTRUSTNING
НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ НА ТЕРИТОРИИ ЗАВОДА



	Huomioi koneiden vaara-alueet. Pysyttele pois työskentelevien työkoneiden vaara-alueelta. Kiinnitä erityistä huomiota ajoneuvojen ja trukkien liikkumiseen.
	Valokuvaaminen on kiellettyä ilman toimipaikan johdolta ennakkoon saatua kirjallista lupaa.
	Matkapuhelimen käyttö on kielletty lastauksen ja purun aikana
	Tupakointi on sallittu vain erillisillä tupakointipaikoilla.
	Tehdaskierroksen aikana kuulemasi tieto on luottamuksellista, eikä sitä tule saattaa ulkopuolisten tietoon.
	Evakuointitilanteessa käytä alueelta poistumiseen tarkoitettuja hätäpoistumisteitä. Noudata henkilökunnan ohjeita ja mene erikseen kyltillä merkitylle kokoontumispaikalle
	Ilmoita hätätilanteesta välittömästi henkilökunnalle.



VAARATEKIJÄT

- › Materiaalien/tuotteiden putoaminen
- › Kuormassa olevat jännitykset / energiat, mitä ei hallita
- › Materiaalit/tuotteet ovat liian suuria turvalliseen lastaukseen.
- › Perävaunun mitoitus ei sovellu kuormalle.
- › Perävaunun viat edellyttävät poikkeavaa lastausmenetelmää.
- › Kommunikaatio-ongelmat kuljettajan ja lastaajan/purkajan välillä
- › Perehtyneisyys tehtävään työhön



TURVALLISUUS PURUN JA LASTAUksen AIKANA


- Purkua ei saa aloittaa ilman työkoneen varmistusta – odota lupa liinojen avaukseen toimipisteen työntekijöiltä
- Älä koskaan kävele tai seiso kuorman alla tai putoamislinjalla. Liinoja kiinnittäessä täytyy olla ulkopuolinen varmistus
- Älä koskaan kiipeä kuormattujen materiaalien tai tuotteiden päälle.
- Kuljettajan tulee olla turvallisessa paikassa, mieluiten ohjaamossa, lastauksen ja purun aikana – Varmista kommunikaatio ja näköyhteys lastaajan / purkajan kanssa
- Koneenkuljettajien tulee olla koulutettuja ja pätevöityjä
- Käytä Viime Hetken Riskianalysiä (LMRA), jos käytetään suunnitteleamatonta lastausmenetelmää. PYSÄYTÄ kaikki vaarallinen lastaus.



TURVALLISUUS PURUN JA LASTAUKSEN AIKANA

- › Käytä välisidontaa
- › Päällekkäin lastattaessa puukehikot kohdistetaan toisiinsa, jotta putkinippujen paino jakautuu puukehikoille tasaisesti
- › Lastauksen päätyttyä kuljettajan tulee aina varmistaa kuorman sidonnan pitävyys. Varmista kuorma siten, että kuljetettavat tuotteet säilyvät vahingoittumattomina perille saakka
- › Kuormaliinoihin laitetaan lastauksen lopuksi punaiset laput merkitsemään liinat mitä ei saa avata ilman ulkopuolista varmistusta
- › Kuorman vastaanottaja kuittaa rahtikirjan kuorman purun jälkeen.
- › Kaikista vastaanotettavaan kuormaan liittyvistä poikkeamista kirjataan varauma rahtiasiakirjoihin

**ÄLÄ AVAA ILMAN
ULKOPUOLISTA
VARMISTUSTA**



LIITTYVÄT OHJEET JA MATERIAALIT

- › [Kuormien turvallinen lastaus ja purku Pipelife.pdf](#)
- › [Turvavarusteet-tehdasalueilla-042022.pdf](#)
- › [Kuormien turvallinen sidonta.pdf](#)
- › Video: [Pipelife: PE-muoviputken käsittely](#)

